

Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et de l'immunité aux perturbations radioélectriques –
Partie 1-3: Appareils de mesure des perturbations radioélectriques et de l'immunité
aux perturbations radioélectriques – Matériels auxiliaires – Puissance perturbatrice

CORRIGENDUM 1

Page 46

B.3.1 Facteur de découplage DF de la pince absorbante associée au dispositif absorbant secondaire

Remplacer l'équation B.1 existante par ce qui suit:

$$DF = P_{\text{ref}} - P_{\text{fil}} \quad (\text{B.1})$$

Page 56

Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage DF

Remplacer la figure existante par ce qui suit:





Figure B.8 – Montage de mesure du facteur de découplage DF