

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Novembre 1987
à 1a

Publication 335-2-4
1984

Amendment


No. 1
November 1987
to

Sécurité des appareils
électrodomestiques et analogues

Deuxième partie: Règles particulières pour
les essoreuses centrifuges

Safety of household and similar
electrical appliances

Part 2: Particular requirements for
spin extractors



Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-4:1984/AMD1:1987

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modification

n° 1
Novembre 1987
à 1a

Publication 335-2-4
1984

Amendment

No. 1
November 1987
to

Sécurité des appareils
électrodomestiques et analogues

Deuxième partie: Règles particulières pour
lesessoreuses centrifuges

Safety of household and similar
electrical appliances

Part 2: Particular requirements for
spin extractors

© CEI 1987

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

PREFACE

La présente modification a été établie par le Comité d'Etudes n° 61 de la CEI: Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues.

Le texte de cette modification est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
61(BC)407	61(BC)453

Pour de plus amples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans le tableau ci-dessus.

PREFACE

Page 4

Remplacer le deuxième alinéa sous le tableau par ce qui suit:

La présente deuxième partie est destinée à être utilisée conjointement avec la Publication 335-1 de la CEI. Elle a été établie sur la base de la deuxième édition (1976) de cette publication, modifiée par les modifications n° 1 (1977), n° 2 (1979), n° 3 (1982), n° 4 (1984) et n° 5 (1986). Les éditions ou modifications futures de la Publication 335-1 de la CEI pourront être prises en considération.

Page 20

20. Stabilité et dangers mécaniques

Ajouter le nouveau paragraphe suivant:

20.106 Tout dispositif de sécurité situé dans la partie supérieure d'une essoreuse à axe vertical doit être placé ou protégé de sorte que le dispositif ne soit pas susceptible d'être endommagé par du linge qui peut s'échapper du récipient en usage normal.

La vérification est effectuée par examen.

PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 61: Safety of household and similar electrical appliances.

The text of this amendment is based upon the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
61(C0)407	61(C0)453

Further information can be found in the Report on Voting indicated in the table above.

PREFACE

Page 5

Replace the second paragraph below the table by the following:

This Part 2 is intended to be used in conjunction with IEC Publication 335-1. It was established on the basis of the second edition (1976) of that publication, as modified by Amendments No. 1 (1977), No. 2 (1979), No. 3 (1982), No. 4 (1984) and No. 5 (1986). Consideration may be given to future editions of, or amendments to, IEC Publication 335-1.

Page 21

20. Stability and mechanical hazards

Add the following new sub-clause:

20.106 Any safety device fitted in the upper part of a spin extractor with a vertical axis shall be so positioned or protected that the device is not likely to be damaged by textile material, which may escape from the container in normal use.

Compliance is checked by inspection.

IECNORM.COM : Click to view the full PDF of IEC 60335-2-4:1984/AMD1:1987

Withdrawn