

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
 COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62026-3
 Edition 3.0 2014-08

IEC 62026-3
 Édition 3.0 2014-08

Low-voltage switchgear and controlgear –
 Controller-device interfaces (CDIs) –

Appareillage à basse tension – Interfaces
 appareil de commande-appareil (CDI) –

Part 3: DeviceNet

Partie 3: DeviceNet

CORRIGENDUM 1

5.2.4.4.2 Communication faulted message protocols

Delete, in the second existing paragraph, "Error! Reference source not found."

5.2.4.4.2 Protocoles de messages de défaut de communication

Supprimer, dans le deuxième alinéa existant, "Error! Reference source not found."

5.2.4.5.3 Identify response message – Multicast protocol

Delete, in the first existing paragraph, "Error! Reference source not found."

5.2.4.5.3 Message de réponse "identification" – Protocole multidestinataire

Supprimer, dans le premier alinéa existant, "Error! Reference source not found."

5.2.7 Duplicate MAC ID detection protocol

Replace "Error! Reference source not found." by the following:

5.2.7 Protocole de détection de duplication d'adresse MAC ID

La correction concerne l'anglais seulement.

IDENTIFIER BITS										MESSAGE ID MEANING		
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
1	0	MAC ID					Group 2 message ID		Group 2 messages			
1	0	Destination MAC ID					1	1	1	Duplicate MAC ID check message		

IEC

Figure 35 – Duplicate MAC ID check CAN identifier field